

CANTIERE: Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero di Casarsa della Delizia (Pordenone)

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Fasi e lavorazioni :	rischi chimici	polveri e fibre	fumi	nebbie	immersioni	getti e schizzi	gas vapori	rischi cancerogeni e biologici	catrame e fumo	allergeni	infezioni da micro organismi	amianto	oli minerali e derivati
Allestimento cantiere	1	L	L			L	L	1					L
Scavi sbancamento e sezione obbl.	2	L	M				L	2					L
Armo/getto/disarmo fondazioni c.a.	3	L				M	L	3					M
Riporto ghiaione vespaio	4	M	L				L	4					M
Installazione/disinstallazione gru	5	L					L	5					
Armo/getto/disarmo basi e muri c.a.	6	L				M	L	6					M
Armo/getto/disarmo massetti c.a.	7	L				M	L	7					M
Montaggio/smont. op. provvisionali	8	L					L	8					
Armo/getto/disarmo setti e solette	9	L				M	L	9					M
Posa celle ossari prefabbricati	10	M				M	M	10					M
Predisposizione impianto el. BT	11	L	L				M	11					L
Armo/getto/disarmo pilastri e trave	12	L				M	L	12					M
Posa carpenteria metallica	13	L	L				L	13					
Posa copertura e lattonerie	14	L	L				L	14					
Posa linea salvavita	15	L					L	15					
Posa pannelli controsoffitto	16	M	M			L	L	16					L
Rivestimento sassi e mattoni	17	L				M	L	17					
Tinteggiatura e trattamenti superficiali	18	L	L			M	L	18					L
Posa pavimentazioni di pietra	19	M	M			L	L	19					
Posa rivestimenti lapidei	20	M	M			L	M	20					M
Rimozione e demolizioni pavimenti	21	E	M			L	L	21					L
Posa tubazioni e pozzetti	22	M	L			M	M	22					M
Posa cordoli cls e acciaio corten	23	M	L			M	M	23					M
Posa geotessuto e riporto inerti	24	M				M	L	24					L
Riporto terra vegetale	25	M				M	L	25					L
Messa a dimora piante	26	M				M	L	26					L
Semina a prato	27	M				M	L	27					L
Posa pavimentazioni esterne	28	M	M			L	L	28					
Posa altare e piastre lapidee	29	M	L			L	L	29					
Smantellamento cantiere	30	M	L				L	30					L

legenda : L : rischio lieve
M : rischio medio
E : rischio elevato